Фитинг прямой переходной Мод. X2522





РАЗМЕРЫ					
Мод.	D	d	H	L	SW
X2522 M5-1/8 SS316	M5	G1/8	4	14	14
X2522 1/8-1/8 SS316	G1/8	G1/8	5,5	16	14
X2522 1/8-1/4 SS316	G1/8	G1/4	5,5	17,5	17
X2522 1/8-3/8 SS316	G1/8	G3/8	5,5	18,5	19
X2522 1/4-1/4 SS316	G1/4	G1/4	6,5	19,5	17
X2522 1/4-3/8 SS316	G1/4	G3/8	6,5	20,5	19
X2522 1/4-1/2 SS316	G1/4	G1/2	6,5	24,5	24
X2522 3/8-3/8 SS316	G3/8	G3/8	7,5	21,5	19
X2522 3/8-1/2 SS316	G3/8	G1/2	7,5	25,5	24
X2522 1/2-1/2 SS316	G1/2	G1/2	9	26,5	24

Фитинг прямой переходной Мод. X2521





РАЗМЕРЫ					
Мод.	D	d	H	L	SW
X2521 1/8-M5 SS316	G1/8	M5	5,5	12,5	14
X2521 1/4-1/8 SS316	G1/4	G1/8	6,5	13,5	17
X2521 3/8-1/8 SS316	G3/8	G1/8	7,5	14,5	21
X2521 3/8-1/4 SS316	G3/8	G1/4	7,5	14,5	21
X2521 1/2-1/8 SS316	G1/2	G1/8	9	16	24
X2521 1/2-1/4 SS316	G1/2	G1/4	9	16	24
X2521 1/2-3/8 SS316	G1/2	G3/8	9	16	24

Фитинг соединитель прямой с внутренней резьбой Мод. X2543





РАЗМЕРЫ			
Мод.	d	L	SW
X2543 M5 SS316	M5	11	8
X2543 1/8 SS316	G1/8	15	14
X2543 1/4 SS316	G1/4	22	17
X2543 3/8 SS316	G3/8	23	19
X2543 1/2 SS316	G1/2	26	24