

A2
A1
ПРОМА-ИТМ-4х
PC
RS232/RS485
A
B
A3
mA
R
В схему автоматики
G3
=24В
L-220В,50Hz
N
ЦЕПЬ
Конт.
RS-485 A
RS-485 B
GND
I -(4-20) mA
MAX.1-HP
MIN.1+MAX.1
MIN.1-HP
MAX.2-HP
MIN.2+MAX.2
MIN.2-HP
+ 24V
GND
L - 220V, 50Hz
N- 220V, 50Hz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
XT2
клемма
Цепь
1
J пит."+"
2
Вход "+"
3
Вход "-"
4
J пит."-".
Вариант подключения термосопротивления по 4-х проводной линии
ВК(R)
Вариант подключения термосопротивления по 2-х проводной линии
XT2.1
XT2.2
XT2.3
XT2.4
ВК (R)