

A2
A1
ПРОМА-ИП-4х
PC
RS232/RS485
A
B
ЦЕПЬ
Конт
XT1
XT2
RS-485 A
1
RS-485 B
2
GND
3
R
I -(4-20) mA
4
-
+
MAX.1-HP
5
MIN.1+MAX.1
6
MIN.1-HP
7
MAX.2-HP
8
MIN.2+MAX.2
9
MIN.2-HP
10
В схему
автоматики
+ 24V
11
GND
12
L-220В,50Hz
L - 220V, 50Hz
13
N
N- 220V, 50Hz
14
Iпотр. не более 25ма
клемма
Цепь
1
+24 В (+5В,+10В)
2
Вход U
3
Вход I
4
Общ.
Датчик
=24В
(4-20)мА
Общ.